


สำเนาฉบับ



ที่ นม ๕๒๑๔๔/ ทอ ๕

สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ
ถนนเจนจบทิศ นม ๓๐๓๑๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ นครราชสีมา ที่ ทส ๐๒๐๕(๑๑)/ว๙๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพแหล่งน้ำลำบริบูรณ์ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานตามแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ เป็นประจำทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน นั้น

เทศบาลตำบลจอหอ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๒ จุด คือ

จุดที่ ๑ เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ (ลำบริบูรณ์) บ้านพะเนา หมู่ที่ ๑ ตำบลจอหอ อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเอกเกล้า บุญกลาง เป็นผู้เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดที่ ๒ เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ (ลำบริบูรณ์) หลังสะพานวัดสูงจอหอ บ้านจอหอ
หมู่ที่ ๔ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสุนทรี เกาเกาะ เป็นผู้เฝ้า
ระวังและเก็บตัวอย่างน้ำ จึงขอส่งแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรรณุช แก่นสันเทียะ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

กองช่าง

โทร ๐ - ๔๔๓๗ - ๑๗๐๔

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๗ - ๑๓๘๑

ได้รับแล้ว	
ลงชื่อ.....	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕
วันที่.....	๕๓๕๗ ๐๕ ๗
โทรศัพท์บ้าน/มือถือ.....	

“บริหารยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารยึดมั่นประชาชน”

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ
หัวหน้ากองช่าง
หัวหน้ากองช่าง

อำนาจบัญชา



ที่ นม ๕๒๑๔๔/ ๕๒๔

สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ
ถนนเจนจบทิศ นม ๓๐๓๑๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ นครราชสีมา ที่ ทส ๐๒๐๕(๑๑)/ว๙๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพแหล่งน้ำลุ่มน้ำลำนี้อย่างสมบูรณ์ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานตามแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ เป็นประจำทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน นั้น

เทศบาลตำบลจอหอ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๒ จุด คือ

จุดที่ ๑ เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ (ลำน้ำลำนี้อย่างสมบูรณ์) บ้านพะเนา หมู่ที่ ๑ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเกศเกล้า บุญกลาง เป็นผู้เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดที่ ๒ เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ (ลำน้ำลำนี้อย่างสมบูรณ์) หลังสะพานวัดสูงจอหอ บ้านจอหอ หมู่ที่ ๔ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสุนทรีย์ เภาเกาะ เป็นผู้เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างน้ำ จึงขอส่งแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรรณุช แก่นสันเทียะ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่.....

โทรศัพท์บ้าน/มือถือ.....


กองช่าง

โทร ๐ - ๔๔๓๗ - ๑๗๐๔

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๗ - ๑๓๘๑

“บริหารยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการยึดมั่นประชาชน”

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๕๒๑๔๔/๕๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ
ถนนเจนจบทิศ นม ๓๐๓๑๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ นครราชสีมา ที่ ทส ๐๒๐๕(๑๑)/ว๙๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพแหล่งน้ำลำบริบูรณ์ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานตามแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ เป็นประจำทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน นั้น

เทศบาลตำบลจอหอ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๒ จุด คือ

จุดที่ ๑ เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ (ลำบริบูรณ์) บ้านพะเนา หมู่ที่ ๑ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเอกเกล้า บุญกลาง เป็นผู้เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดที่ ๒ เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ (ลำบริบูรณ์) หลังสะพานวัดสูงจอหอ บ้านจอหอ หมู่ที่ ๔ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสุนทรี เกาเกาะ เป็นผู้เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างน้ำ จึงขอส่งแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่..... 17 มิ.ย. 2565
โทรศัพท์บ้าน/มือถือ.....

(นางสาววรรณุช แก่นสันเทียะ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

กองช่าง

โทร ๐ - ๔๔๓๗ - ๑๗๐๔

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๗ - ๑๓๘๑

“บริหารยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการยึดมั่นประชาชน”

PSW : PRO-ACTIVE SURVEILLANCE FOR WARNING SYSTEM

ระบบเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ โดยประชาชน เพื่อการเตือนภัย

ครั้งที่ 5 / 256

แบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ

รหัสตัวอย่างน้ำ : วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ :
 ศูนย์ตรวจวัดที่ : ชื่อ :
 ค่า DO ของน้ำ : ☐ มากกว่า 7 (ดีมาก) ☒ ตั้งแต่ 6 แต่ไม่น้อยกว่า 7 (ดี)
☐ ตั้งแต่ 4 แต่ไม่น้อยกว่า 6 (พอใช้) ☐ ตั้งแต่ 2 แต่ไม่น้อยกว่า 4 (เสื่อมโทรม)
☐ น้อยกว่า 2 (เสื่อมโทรมมาก)
 แหล่งมลภาวะ : ☒ แหล่งชุมชน ☐ โรงงานอุตสาหกรรม ☐ พื้นที่เกษตร ☐ โกล่ทิ้งขยะ
 การไหลของน้ำ : ☐ น้ำนิ่ง ☒ ช้า ☐ ค่อนข้างเร็ว ☐ เร็ว/ปั่น
 สีของน้ำ : ☐ใส ☐เขียว ☐น้ำตาล ☐ดำ ☒อื่นๆ
 พืชน้ำ : ☒ ผักตบชวา <20% (น้อย) ☒ ผักตบชวา 20-50% (ปานกลาง) ☐ ผักตบชวา >50% (มาก)
☐ สาหร่าย <20% (น้อย) ☐ สาหร่าย 20-50% (ปานกลาง) ☐ สาหร่าย >50% (มาก)
☒ พืชน้ำอื่นๆ <20% (น้อย) ☐ พืชน้ำอื่นๆ 20-50% (ปานกลาง) ☐ พืชน้ำอื่นๆ >50% (มาก)
☐ ไม่มี

กลิ่นของน้ำ : ☐ ไม่มีกลิ่น ☐ กลิ่นสารเคมี ☐ กลิ่นน้ำเน่า
☐ กลิ่นขยะ ☐ กลิ่นมูลสัตว์ ☒ กลิ่นอื่นๆ

สิ่งเจือปนในน้ำ : (ลอยอยู่บนผิวน้ำ)

☒ คราบน้ำมัน <20% (น้อย) ☐ คราบน้ำมัน 20-50% (ปานกลาง) ☐ คราบน้ำมัน >50% (มาก)
☐ ขยะ <20% (น้อย) ☐ ขยะ 20-50% (ปานกลาง) ☐ ขยะ >50% (มาก)
☐ อื่นๆ ☐ ไม่มี

หมายเหตุ

สาเหตุของปัญหา :

รายละเอียดปัญหา :

การป้องกันปัญหา :

ผู้รายงาน :
 วันที่รายงาน : 5 พฤษภาคม 2565

PSW : PRO-ACTIVE SURVEILLANCE FOR WARNING SYSTEM

ระบบเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ โดยประชาชน เพื่อการเตือนภัย

ครั้งที่ 5 / 256

แบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ

รหัสตัวอย่างน้ำ : วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ : 5 พ.ค. 2565
 ศูนย์ตรวจวัดที่ : ชื่อ :
 ค่า DO ของน้ำ : ☐ มากกว่า 7 (ดีมาก) ☒ ตั้งแต่ 6 แต่ไม่น้อยกว่า 7 (ดี)
☐ ตั้งแต่ 4 แต่ไม่น้อยกว่า 6 (พอใช้) ☐ ตั้งแต่ 2 แต่ไม่น้อยกว่า 4 (เสื่อมโทรม)
☐ น้อยกว่า 2 (เสื่อมโทรมมาก)
 แหล่งมลภาวะ : ☒ แหล่งชุมชน ☐ โรงงานอุตสาหกรรม ☐ พื้นที่เกษตร ☐ โกล่ทิ้งขยะ
 การไหลของน้ำ : ☐ น้ำนิ่ง ☒ ช้า ☐ ค่อนข้างเร็ว ☐ เร็ว/ปั่น
 สีของน้ำ : ☐ใส ☐เขียว ☐น้ำตาล ☐ดำ ☒อื่นๆ
 พืชน้ำ : ☒ ผักตบชวา <20% (น้อย) ☒ ผักตบชวา 20-50% (ปานกลาง) ☐ ผักตบชวา >50% (มาก)
☐ สาหร่าย <20% (น้อย) ☐ สาหร่าย 20-50% (ปานกลาง) ☐ สาหร่าย >50% (มาก)
☒ พืชน้ำอื่นๆ <20% (น้อย) ☐ พืชน้ำอื่นๆ 20-50% (ปานกลาง) ☐ พืชน้ำอื่นๆ >50% (มาก)
☐ ไม่มี

กลิ่นของน้ำ : ☐ ไม่มีกลิ่น ☐ กลิ่นสารเคมี ☐ กลิ่นน้ำเน่า
☐ กลิ่นขยะ ☐ กลิ่นมูลสัตว์ ☒ กลิ่นอื่นๆ

สิ่งเจือปนในน้ำ : (ลอยอยู่บนผิวน้ำ)

☒ คราบน้ำมัน <20% (น้อย) ☐ คราบน้ำมัน 20-50% (ปานกลาง) ☐ คราบน้ำมัน >50% (มาก)
☐ ขยะ <20% (น้อย) ☐ ขยะ 20-50% (ปานกลาง) ☐ ขยะ >50% (มาก)
☐ อื่นๆ ☐ ไม่มี

หมายเหตุ

สาเหตุของปัญหา :

รายละเอียดปัญหา :

การป้องกันปัญหา :

ผู้รายงาน :
 วันที่รายงาน : 5 พ.ค. 2565

ส่ง...สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ถ.พหลโยธิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 ติดต่อเจ้าหน้าที่ นายอลงกรณ์ พงษ์อุดม 0899174593 นางสุชาติา แซ่เบ้เบ็ก 0922712703



ที่ นม ๕๒๑๔๔/๒๐๓

สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ
ถนนเจนจบทิศ นม ๓๐๓๑๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ นครราชสีมา ที่ ทส ๐๒๐๕(๑๑)/ว๙๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพแหล่งน้ำลำบริบูรณ์ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานตามแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ เป็นประจำทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน นั้น

เทศบาลตำบลจอหอ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๒ จุด คือ

จุดที่ ๑ เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ (ลำบริบูรณ์) บ้านพะเนา หมู่ที่ ๑ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเกศเกล้า บุญกลาง เป็นผู้เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดที่ ๒ เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ (ลำบริบูรณ์) หลังสะพานวัดสูงจอหอ บ้านจอหอ หมู่ที่ ๔ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสุนทรีย์ เภาเกาะ เป็นผู้เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างน้ำ จึงขอส่งแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับแล้ว	
ลงชื่อ.....	
วันที่..... ๒๐ ๐๕ ๖๕	
โทรศัพท์บ้าน/มือถือ.....	



(นางสาววรรณุช แก่นสันเทียะ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

กองช่าง

โทร ๐ - ๔๔๓๗ - ๑๗๐๔

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๗ - ๑๓๘๑

“บริหารยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารยึดมั่นประชาชน”


.....ปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายการ.....
.....ผู้อำนวยการแทน
ผู้อำนวยการกอง.....
.....พันฝ่าย/งาน
.....พิมพ์/ทวน

PSW : PRO-ACTIVE SURVEILLANCE FOR WARNING SYSTEM

ระบบเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ โดยประชาชน เพื่อการเตือนภัย

ครั้งที่ 5/256

แบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ

รหัสตัวอย่างน้ำ : วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ 5 Dec 2565

ศูนย์ตรวจวัดที่ : ชื่อ บ้านศรีบุญ

ค่า DO ของน้ำ : มากกว่า 7 (ดีมาก) ☐ ตั้งแต่ 6 แต่ไม่น้อยกว่า 7 (ดี) ☐
 ตั้งแต่ 4 แต่ไม่น้อยกว่า 6 (พอใช้) ☐ ตั้งแต่ 2 แต่ไม่น้อยกว่า 4 (เสื่อมโทรม) ☐
 น้อยกว่า 2 (เสื่อมโทรมมาก) ☐

แหล่งมลภาวะ : แหล่งชุมชน ☐ โรงงานอุตสาหกรรม ☐ พื้นที่เกษตร ☐ ใกล้ที่ทิ้งขยะ
 การไหลของน้ำ : น้ำนิ่ง ☒ ช้า ☐ ค่อนข้างเร็ว ☐ เร็ว/ปั่น
 สีของน้ำ :ใส ☐ เปรี้ยว ☐ น้ำตาล ☐ ดำ ☒ อื่นๆ

พืชน้ำ : ผักตบชวา <20% (น้อย) ☒ ผักตบชวา 20-50% (ปานกลาง) ☐ ผักตบชวา >50% (มาก) ☐
 สาหร่าย <20% (น้อย) ☐ สาหร่าย 20-50% (ปานกลาง) ☐ สาหร่าย >50% (มาก) ☐
 พืชน้ำอื่นๆ <20% (น้อย) ☐ พืชน้ำอื่นๆ 20-50% (ปานกลาง) ☐ พืชน้ำอื่นๆ >50% (มาก) ☐
 ไม่มี ☐

กลิ่นของน้ำ : ไม่มีกลิ่น ☐ กลิ่นสาธเคมี ☐ กลิ่นน้ำเน่า ☐
 กลิ่นขยะ ☐ กลิ่นมูลสัตว์ ☒ กลิ่นอื่นๆ

สิ่งเจือปนในน้ำ : (ลอยอยู่บนผิวน้ำ)

☒ คราบน้ำมัน <20% (น้อย) ☐ คราบน้ำมัน 20-50% (ปานกลาง) ☐ คราบน้ำมัน >50% (มาก) ☐
 ขยะ <20% (น้อย) ☐ ขยะ 20-50% (ปานกลาง) ☐ ขยะ >50% (มาก) ☐
 อื่นๆ ☒ ไม่มี

หมายเหตุ

สาเหตุของปัญหา :

รายละเอียดปัญหา :

การป้องกันปัญหา :

ผู้รายงาน นายสุวิทย์ ปาน

วันที่รายงาน 5 Dec 2565

ส่ง...สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) อ.พลadian ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 ติดต่อเจ้าหน้าที่ นายอลกรณ์ พึ่งจันดุม 0899174593 บางสุดา แชนด์เบิร์ก 0922712703

PSW : PRO-ACTIVE SURVEILLANCE FOR WARNING SYSTEM

ระบบเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ โดยประชาชน เพื่อการเตือนภัย

ครั้งที่ 5/256

แบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ

รหัสตัวอย่างน้ำ : วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ 5 Dec 2565

ศูนย์ตรวจวัดที่ : ชื่อ บ้านศรีบุญ

ค่า DO ของน้ำ : มากกว่า 7 (ดีมาก) ☒ ตั้งแต่ 6 แต่ไม่น้อยกว่า 7 (ดี) ☐
 ตั้งแต่ 4 แต่ไม่น้อยกว่า 6 (พอใช้) ☐ ตั้งแต่ 2 แต่ไม่น้อยกว่า 4 (เสื่อมโทรม) ☐
 น้อยกว่า 2 (เสื่อมโทรมมาก) ☐

แหล่งมลภาวะ : แหล่งชุมชน ☐ โรงงานอุตสาหกรรม ☐ พื้นที่เกษตร ☐ ใกล้ที่ทิ้งขยะ
 การไหลของน้ำ : น้ำนิ่ง ☐ ช้า ☐ ค่อนข้างเร็ว ☐ เร็ว/ปั่น
 สีของน้ำ :ใส ☐ เปรี้ยว ☐ น้ำตาล ☐ ดำ ☒ อื่นๆ

พืชน้ำ : ผักตบชวา <20% (น้อย) ☐ ผักตบชวา 20-50% (ปานกลาง) ☐ ผักตบชวา >50% (มาก) ☐
 สาหร่าย <20% (น้อย) ☐ สาหร่าย 20-50% (ปานกลาง) ☐ สาหร่าย >50% (มาก) ☐
 พืชน้ำอื่นๆ <20% (น้อย) ☐ พืชน้ำอื่นๆ 20-50% (ปานกลาง) ☐ พืชน้ำอื่นๆ >50% (มาก) ☐
 ไม่มี ☐

กลิ่นของน้ำ : ไม่มีกลิ่น ☐ กลิ่นสาธเคมี ☐ กลิ่นน้ำเน่า ☐
 กลิ่นขยะ ☐ กลิ่นมูลสัตว์ ☒ กลิ่นอื่นๆ

สิ่งเจือปนในน้ำ : (ลอยอยู่บนผิวน้ำ)

☒ คราบน้ำมัน <20% (น้อย) ☐ คราบน้ำมัน 20-50% (ปานกลาง) ☐ คราบน้ำมัน >50% (มาก) ☐
 ขยะ <20% (น้อย) ☐ ขยะ 20-50% (ปานกลาง) ☐ ขยะ >50% (มาก) ☐
 อื่นๆ ☒ ไม่มี

หมายเหตุ

สาเหตุของปัญหา :

รายละเอียดปัญหา :

การป้องกันปัญหา :

ผู้รายงาน นายสุวิทย์ ปาน

วันที่รายงาน 5 Dec 2565



ที่ นม ๕๒๑๔๔/๗๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ
ถนนเจนจบทิศ นม ๓๐๓๑๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ นครราชสีมา ที่ ทส ๐๒๐๕(๑๑)/ว๙๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพแหล่งน้ำลุ่มน้ำลำนี้อย่างสมบูรณ์ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานตามแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ เป็นประจำทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน นั้น

เทศบาลตำบลจอหอ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๒ จุด คือ

จุดที่ ๑ เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ (ลำน้ำมูล) บ้านพะเนา หมู่ที่ ๑ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเอกเกล้า บุญกลาง เป็นผู้เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดที่ ๒ เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ (ลำน้ำมูล) หลังสะพานวัดสูงจอหอ บ้านจอหอ หมู่ที่ ๔ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสุนทรี เกาเกาะ เป็นผู้เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างน้ำ จึงขอส่งแบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับแล้ว	
ลงชื่อ.....	
วันที่.....	๒๒ ๗ ๖๕
โทรศัพท์บ้าน/มือถือ.....	

(นางสาววรรณช แก่นสันเทียะ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

กองช่าง

โทร ๐ - ๔๔๓๗ - ๑๗๐๔

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๗ - ๑๓๘๑

“บริหารยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารยึดมั่นประชาชน”

.....ปลัดเทศบาล
.....ผอ.กองช่าง
.....หน.ฝ่าย/งาน
.....พิมพ์/งาน

PSW : PRO-ACTIVE SURVEILLANCE FOR WARNING SYSTEM

ระบบเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ โดยประชาชน เพื่อการเตือนภัย

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕

แบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ

รหัสตัวอย่างน้ำ : วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ 4-10-2565

ศูนย์ตรวจวัดที่ : ชื่อ :

ค่า DO ของน้ำ : ☐ มากกว่า 7 (ดีมาก) ☒ ตั้งแต่ 6 แต่ไม่น้อยกว่า 7 (ดี)
☐ ตั้งแต่ 4 แต่ไม่น้อยกว่า 6 (พอใช้) ☐ ตั้งแต่ 2 แต่ไม่น้อยกว่า 4 (เสื่อมโทรม)
☐ น้อยกว่า 2 (เสื่อมโทรมมาก)

แหล่งมลภาวะ : ☐ แหล่งชุมชน ☐ โรงงานอุตสาหกรรม ☒ พื้นที่เกษตร ☐ ใกล้ที่ทิ้งขยะ
 การไหลของน้ำ : ☐ น้ำนิ่ง ☒ ช้า ☐ ค่อนข้างเร็ว ☐ เร็ว/ปั่น

สีของน้ำ : ☐ ไส ☐ เขียว ☐ น้ำตาล ☐ ดำ ☒ อื่นๆ

พืชน้ำ : ☐ ผักตบชวา <20% (น้อย) ☒ ผักตบชวา 20-50% (ปานกลาง) ☐ ผักตบชวา >50% (มาก)
☒ สาหร่าย <20% (น้อย) ☐ สาหร่าย 20-50% (ปานกลาง) ☐ สาหร่าย >50% (มาก)
☐ พืชน้ำอื่นๆ <20% (น้อย) ☒ พืชน้ำอื่นๆ 20-50% (ปานกลาง) ☐ พืชน้ำอื่นๆ >50% (มาก)
☐ ไม่มี

กลิ่นของน้ำ : ☐ ไม่มีกลิ่น ☐ กลิ่นสารเคมี ☐ กลิ่นน้ำเน่า
☐ กลิ่นขยะ ☐ กลิ่นมูลสัตว์ ☒ กลิ่นอื่นๆ

สิ่งเจือปนในน้ำ : (ลอยอยู่บนผิวน้ำ)

☒ คราบน้ำมัน <20% (น้อย) ☐ คราบน้ำมัน 20-50% (ปานกลาง) ☐ คราบน้ำมัน >50% (มาก)
☒ ขยะ <20% (น้อย) ☐ ขยะ 20-50% (ปานกลาง) ☐ ขยะ >50% (มาก)
☐ อื่นๆ ☒ ไม่มี

หมายเหตุ

สาเหตุของปัญหา :

รายละเอียดปัญหา :

การป้องกันปัญหา :

ผู้รายงาน นายทศพร นาม

วันที่รายงาน 4-10-2565

ส่ง...สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ถ.พลสัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 ติดต่อเจ้าหน้าที่ นายอลงกรณ์ พึ่งจันทร์ 0899174593 นางสุชดา แซ่เบ้ 0922712703

PSW : PRO-ACTIVE SURVEILLANCE FOR WARNING SYSTEM

ระบบเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ โดยประชาชน เพื่อการเตือนภัย

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕

แบบรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ

รหัสตัวอย่างน้ำ : วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ 4-10-2565

ศูนย์ตรวจวัดที่ : ชื่อ :

ค่า DO ของน้ำ : ☐ มากกว่า 7 (ดีมาก) ☒ ตั้งแต่ 6 แต่ไม่น้อยกว่า 7 (ดี)
☐ ตั้งแต่ 4 แต่ไม่น้อยกว่า 6 (พอใช้) ☐ ตั้งแต่ 2 แต่ไม่น้อยกว่า 4 (เสื่อมโทรม)
☐ น้อยกว่า 2 (เสื่อมโทรมมาก)

แหล่งมลภาวะ : ☒ แหล่งชุมชน ☐ โรงงานอุตสาหกรรม ☐ พื้นที่เกษตร ☐ ใกล้ที่ทิ้งขยะ
 การไหลของน้ำ : ☐ น้ำนิ่ง ☒ ช้า ☐ ค่อนข้างเร็ว ☐ เร็ว/ปั่น

สีของน้ำ : ☐ ไส ☐ เขียว ☒ น้ำตาล ☐ ดำ ☐ อื่นๆ

พืชน้ำ : ☒ ผักตบชวา <20% (น้อย) ☐ ผักตบชวา 20-50% (ปานกลาง) ☐ ผักตบชวา >50% (มาก)
☒ สาหร่าย <20% (น้อย) ☐ สาหร่าย 20-50% (ปานกลาง) ☐ สาหร่าย >50% (มาก)
☒ พืชน้ำอื่นๆ <20% (น้อย) ☐ พืชน้ำอื่นๆ 20-50% (ปานกลาง) ☐ พืชน้ำอื่นๆ >50% (มาก)
☐ ไม่มี

กลิ่นของน้ำ : ☒ ไม่มีกลิ่น ☐ กลิ่นสารเคมี ☐ กลิ่นน้ำเน่า
☐ กลิ่นขยะ ☐ กลิ่นมูลสัตว์ ☐ กลิ่นอื่นๆ

สิ่งเจือปนในน้ำ : (ลอยอยู่บนผิวน้ำ)

☐ คราบน้ำมัน <20% (น้อย) ☐ คราบน้ำมัน 20-50% (ปานกลาง) ☐ คราบน้ำมัน >50% (มาก)
☐ ขยะ <20% (น้อย) ☐ ขยะ 20-50% (ปานกลาง) ☐ ขยะ >50% (มาก)
☐ อื่นๆ ☒ ไม่มี

หมายเหตุ

สาเหตุของปัญหา :

รายละเอียดปัญหา :

การป้องกันปัญหา :

ผู้รายงาน นายทศพร นาม

วันที่รายงาน 4-10-2565